



106 亞洲餐旅學校教室設備維修紀錄

亞洲餐旅學校

教室暨機具設備保養維修申請紀錄表



申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/9/11	E41	冷氣壞掉不涼!	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已清洗室內機·室外機·OK.		106.9.12.
申請人	維修人員	總務主任	
林高好			

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/9/11	E41	(小白的) 延壓機 (在E31) 延展布破掉無法延壓	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已黏補		106.9.12.
申請人	維修人員	總務主任	
林高好			

亞洲餐旅學校



教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/9/13	中餐 教室	燈泡壞掉 (E12).	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已更換燈泡.		9/13
申請人	維修人員	總務主任	
彭勝傑			

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/9/14	E31 烘焙教室	正門手把掉漆, 烤箱 2.3 組, 會跳電.	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	1. 手把已更新。 2. 烤箱跳電已換無熔絲開關		9/16
申請人	維修人員	總務主任	
程怡禎			



亞洲餐旅學校

教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/9/21	E31	烤箱電燈 第 2.7.9 組 壞掉 炫風烤箱也是	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	1. 已於 9/21 修復 2.7.9 組及炒麵烤箱 2.		
申請人	維修人員	總務主任	
賴怡禎			

亞洲餐旅學校



教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/9/26	E22	第 9.11 組 水管漏水 第 9 組 天花板漏水	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已修妥		106.9.28
申請人	維修人員	總務主任	
張簡明音			

亞洲餐旅學校





教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
10/3	E11	水龍頭壞掉	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已換好		10/4
申請人	維修人員	總務主任	
陳昭榮			

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
10/6	E21 西餐教室	林第5組爐台左上壞掉	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已修妥		10/8
申請人	維修人員	總務主任	
王乙健			

亞洲餐旅學校

教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明
申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明
106/10/2	E21	門不能鎖
預定完成日期	維修處理情形	實際完成日期
	已將門鎖孔修正。	1/2
申請人	維修人員	總務主任
李敏珍		
申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明
申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明
106/10/1	E41	冷凍 (不冷)
預定完成日期	維修處理情形	實際完成日期
	經查係厚霜. 故不冷係正常.	1/2
申請人	維修人員	總務主任
楊美娟		

亞洲餐旅學校

教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/12/12	B31	350度 舊換新 變壓	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已由廠商檢修妥		106.12.16
申請人		維修人員	總務主任
[Signature]		[Stamp]	總務主任 黃明韜

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/12/17	B31	教室全部烤箱溫度不正確 需校正	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已由廠商校驗妥		107.1.10
申請人		維修人員	總務主任
[Signature]		[Stamp]	總務主任 黃明韜

亞洲餐旅學校

教室暨機具設備保養維修申請紀錄表

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/12/7	E22	1. 正中央攝影鏡頭無影像 2. 後方儲物櫃(下層)無法上鎖 鏡頭損毀	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已由廠商修妥		106/12/20
申請人	維修人員	總務主任	
張靖明			

申請日期 (年/月/日)	教室編號 (教室名稱)	維修項目說明	
106/10/23	E31	3. 10. 組瓦斯爐不好点火 火太小	
預定完成日期	維修處理情形		實際完成日期
	已清理修妥		10/24
申請人	維修人員	總務主任	
賴怡禎	