

## 高低壓電力設備定期檢測記錄總表(106年07月)

用電場所名稱	臺灣省臺南市私立南英高級商工職業學校	用電地址	臺南市中西區仙草里永福路一段149號
用電場所負責人	陳志隆	責任分界點	P9686C-D828 (左側)
電 號	10-13-1860-90-9	契約容量	990KW
檢測(日期、氣候)	日期：106/07/25，天氣：晴，氣溫：33°C，濕度：65%		
電氣技術人員	恒揚電機技術顧問股份有限公司	執照號碼	南市中技字第AW500591號
通 訊 處	臺南市東區崇明二十二街12號		
記 錄 人 員	王韋二	下次檢測月份	107/01
用電設備容量	供電電壓：22.8KV 電動力：687.5 HP 電熱：32 KW 照明：655.13 KW 其他：		

附 件 及 檢 驗 項 目	序次數量	評判結果 (註1)	說明
(一)A表：高壓直流耐壓絕緣檢測記錄	P.1.9.13 17.21	G	
(二)B表：高壓斷路器檢測記錄	P.2.10.14 18.22	G	
(三)C表：高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測記錄	P.3-4.11.15 19.23	G	
(四)D表：高壓保護電驛檢測記錄	P.5-6.24	G	
(五)E表：低壓設備檢測記錄	P.7-8.12.16.20 25-26	G	
(六)F表：高低壓設備熱顯影檢測記錄	—	—	

檢 測 名 稱	廠 牌	型 式 / 規 格	序 號	有效校正日期
直流耐壓測試器	MUSASHI	3802	517860	106/12/01
高阻計	KYORITSU	3123A	W0355238	106/12/01
低阻計	BIDDLE	247001	52125	106/12/01
接地電阻	KYORITSU	4105A	8035483	106/12/01
三相同步時間測試器	PRN-TEK	S9502-P	060975	106/12/01
保護電驛測試器	DOBLE	F2253	090601718	106/12/01
高阻計	KYORITSU	3321A	K07082113	106/12/01
油耐壓測試器	BAUR	DPA75C	091904098	106/12/01
紅外線熱顯像儀	FLEUKE	Ti32	10070575	106/12/01

註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。

註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份。總表2份於檢驗後次月15日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年，主管機關得隨時查驗之。

用電場所負責人簽章 \_\_\_\_\_。專任電氣技術人員簽章 \_\_\_\_\_。



106/07/25 填表

## 高低壓電力設備定期檢測記錄總表(107年1月)

用電場所名稱	臺灣省臺南市私立南英高級商工職業學校	用電地址	臺南市中西區仙草里永福路一段149號
用電場所負責人	陳志隆	責任分界點	P9686C-D828 (左側)
電 號	10-13-1860-90-9	契約容量	990KW
檢測(日期、氣候)	日期：107/01/07，天氣：晴，氣溫：26℃，濕度：65%		
電氣技術人員	恒揚電機技術顧問股份有限公司	執照號碼	南市中技字第AW500591號
通 訊 處	台南市東區崇明二十二街12號		
記 錄 人 員	王韋二	下次檢測月份	107/07

用電設備容量	供電電壓：22.8KV 電動力：687.5 HP 電熱：32 KW 照明：655.13 KW 其他：		
--------	---	--	--



附 件 及 檢 驗 項 目	序次數量	評判結果 (註1)	說 明
(一)A表：高壓直流耐壓絕緣檢測記錄	P.1.9.13 17.21	G	
(二)B表：高壓斷路器檢測記錄	P.2.10.14 18.22	G	
(三)C表：高壓變壓器、比壓器、比流器、 避雷器、電容器檢測記錄	P.3-4.11.15 19.23	G	
(四)D表：高壓保護電驛檢測記錄	P.5-6.24	G	
(五)E表：低壓設備檢測記錄	P.7-8.12.16.20 25-26	G	
(六)F表：高低壓設備熱顯影檢測記錄	—	—	

檢 測 名 稱	廠 牌	型 式 / 規 格	序 號	有效校正日期
直流耐壓測試器	MUSASHI	3802	517860	107/12/01
高阻計	KYORITSE	3123A	W0355238	107/12/01
低阻計	BIDDLE	247001	52125	107/12/01
接地電阻	KYORITSU	4105A	8035483	107/12/01
三相同步時間測試器	PRN-TEK	S9502-P	060975	107/12/01
保護電驛測試器	DOBLE	F2253	090601718	107/12/01
高阻計	KYORITSU	3321A	K07082113	107/12/01
油耐壓測試器	BAUR	DPA75C	091904098	107/12/01
紅外線熱顯像儀	FLUKE	Ti32	10070575	107/12/01

註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。

註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份，總表2份於檢驗後次月15日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年，主管機關得隨時查驗之。

用電場所負責人簽章 。專任電氣技術人員簽章  (2)。

107/01/07 填表

台南市私立南英高級商工職業學校  
高壓電氣設備修繕

106年08月24日



編號13：行政大樓SC改善中2



編號14：行政大樓SC改善中3



編號15：行政大樓SC改善中4



編號16：行政大樓SC改善中5



編號17：行政大樓SC改善後



編號18：餐館SC改善前1

恒揚電機技術顧問股份有限公司  
恒揚工程股份有限公司

台南市東區崇明 22 街 12 號  
TEL:(06)2605447 FAX:(06)2601058